

8.	Заземляющие ножи	30 шт.	
9.	Схема измерения, учета, релейной защиты, автоматики и сигнализации	13 шт.	
10.	Схема ТН	2 шт.	
11.	Схема ТСН	2 шт.	
12.	Схема сигнализации	1 шт.	
13.	Схема АВР	1 шт.	
14.	Схема освещения	1 шт.	
15.	Схема освещения ячеек РУ-6кВ	1 шт.	
16.	Кабельные линии 6кВ	12 шт.	
17.	Предохранитель ПК-6кВ	12 шт.	
18.	Изолятор	162 шт.	
19.	Привод разъединителя	31 шт.	
20.	Контур заземления	1 шт.	

#### ТП-15 РУ-6кВ

№	Наименование оборудования	Кол-во оборудования	Наименование присоединения
1.	Разъединитель 6кВ	6 шт.	№ ячеек 1, 2, 3, 4
2.	Привод разъединителя	6 шт.	
3.	Предохранитель ПК-6кВ	6 шт.	
4.	Ошиновка распределительная 6кВ	29 м.п.	
5.	Силовой трансформатор 6/0,4 кВ	2 шт.	
6.	Схема освещения	1 шт.	
7.	Кабельные линии 6кВ	4 шт.	
8.	Изолятор	36 шт.	
9.	Контур заземления	1 шт.	

#### ТП-16

№	Наименование оборудования	Кол-во оборудования	Наименование присоединения
1.	Силовой трансформатор 6/0,4 кВ	2 шт.	
2.	Кабельные линии 6кВ	2 шт.	
3.	Контур заземления	1 шт.	

#### ТП-20

№	Наименование оборудования	Кол-во оборудования	Наименование присоединения
ОРУ-35 кВ			
1.	Силовой трансформатор 35/6 кВ	2 шт.	
2.	Разрядник 35 кВ	6 шт.	
3.	Масляный выключатель 35кВ	2 шт.	
4.	Разъединитель 35кВ	2 шт.	
5.	Заземляющие ножи	4 шт.	
6.	Схема защиты трансформаторов	2 шт.	